



Chrysler Voyager, data di costruzione 2001 - 2002

Valore impreciso dell'indicazione livello carburante

Se su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore livello carburante mostra valori errati o imprecisi, la causa potrebbe essere la centralina carrozzeria (BCM). I suddetti guasti possono essere provocati da un errore software.

Per eliminare il guasto si deve eseguire un nuovo software modificato sulla centralina.