



Ford C-Max

Data di costruzione: 01.01.2007-30.09.2010

Surriscaldamento degli ugelli di lavaggio

Nei veicoli succitati gli ugelli di lavaggio termici possono surriscaldarsi, generando fumi e odori sgradevoli.

La causa di tale problema può essere rintracciata in una mancanza di tenuta degli ugelli di lavaggio, che può causare l'ingresso di acqua e sale antigelo nell'alloggiamento degli stessi danneggiandoli (provocando un surriscaldamento o un cortocircuito).

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli in merito alla presente operazione di assistenza.

Partiamo tuttavia dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono dunque autorizzati a recarsi presso un'officina specializzata per richiedere l'installazione di ugelli di lavaggio con fusibile integrato.