



# BOLLETTINO

---

## Hyundai

## Getz

### Data di costruzione: dal 2002 al 2005

### Tutti i modelli con motore 1.1

#### **Mancata accensione e regime del minimo irregolare.**

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, la causa potrebbe essere un attuatore del minimo sporco. A causa dei depositi carboniosi sul/nell'attuatore del minimo, i valori della centralina motore relativi alla regolazione del minimo non possono più essere regolati meccanicamente.

Per eliminare il guasto, si può trattare l'attuatore del minimo con un detergente apposito. Effettuare, inoltre, un controllo visivo dei componenti/gruppi in questa zona (che possono causare i suddetti guasti) per l'eventuale presenza di accumuli di sporcizia (ad es.: sfiato del basamento, tubi flessibili, ecc.).

Si consiglia di sostituire i gruppi molto sporchi, perché il processo di pulizia può causare dei danni e quindi non viene più garantito il perfetto funzionamento del motore.

