



## **Land Rover** **Defender data di prod. 06/1998 - 2004** **Discovery II data di prod. 01/1999 - 2004** **Con motore diesel: Td5**

### **La spia motore si accende** **Il motore non risponde al comando** **dell'acceleratore**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore si accende durante la marcia e che il motore non risponde al comando dell'acceleratore, una possibile causa è un connettore guasto del trasduttore sul pedale dell'acceleratore (figura).

Per prima cosa controllare se il connettore del trasduttore è veramente bloccato e non è possibile toglierlo.

Se il problema non viene eliminato durante il controllo, controllare i fusibili e il trasduttore pedale acceleratore con l'aiuto di uno schema elettrico.

