



Lexus LS 400 (UCF20) Anni di costruzione: 1994 - 2001

La spia VSC resta accesa / il VSC non funziona

Nei veicoli sopra citati è possibile che, in seguito alla sostituzione della batteria, la spia luminosa del programma elettronico di stabilità (VSC OFF, fig. 1) rimanga costantemente accesa. Inoltre potrebbe non essere possibile attivare il VSC/ESP tramite l'interruttore (fig. 2). Il VSC/ESP non si riattiva neppure con un viaggio di routine. Per rimediare si dovrebbe separare di nuovo, per alcuni minuti, il collegamento a massa dalla batteria e poi ricollegarlo. Spesso la spia luminosa VSC/ESP si spegne e/o è di nuovo possibile attivare/disattivare il VSC/ESP tramite l'interruttore.



Fig. 1



Fig. 2