



Mazda 3

Data di costruzione: 06.2003 - 03.2004

Spia dell'airbag

Su questi veicoli è possibile che l'umidità penetrata nel "sensore di crash" provochi l'accensione della spia dell'airbag.

A causa delle incrinature sul corpo del sensore anteriore, posto sul supporto serratura del cofano motore, l'acqua può penetrare nel sensore, pregiudicando in tal modo la funzionalità del sensore. Inoltre, in caso di incidente, gli airbag frontali non vengono azionati.

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il sensore e cancellare la memoria guasti.

Per risolvere l'inconveniente, in alcuni Paesi il costruttore del veicolo adotta o ha già adottato un piano di assistenza. Tuttavia non esiste la certezza che tutti i proprietari interessati abbiano partecipato all'iniziativa.

