



Mercedes Benz

Tipo: Classe M(W164), Classe E (W211), Classe S(W221), Classe GL(X164).

Motore: OM 629 (420 CDI)

Perdita di potenza del motore

Sensore albero a gomiti

Sensore di posizione albero a gomiti

Sui veicoli con motori OM 629, esiste la possibilità che il motore perda potenza. La causa di ciò potrebbe essere un'interruzione elettrica nel sensore albero a gomiti.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e i sensori albero a gomiti sostituiti.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative alla perdita di potenza del motore e agli eventuali malfunzionamenti del tipo impossibile avviare il motore.

**Bo
lle
tti
no
inf
or
m
ati
vo**