



## ***Mercedes Benz***

### ***Tipo: (da 280 CDI a 350 CDI)***

### ***Motore: OM 642***

#### **Perdita di potenza del motore**

#### **Sensore albero a gomiti**

#### **Sensore di posizione albero a gomiti**

Sui veicoli con motori OM 642, esiste la possibilità che il motore perda potenza. La causa di ciò potrebbe essere un'interruzione elettrica nel sensore albero a gomiti.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e i sensori albero a gomiti sostituiti.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative alla perdita di potenza del motore e agli eventuali malfunzionamenti del tipo impossibile avviare il motore.