Bollettino informativo



© Hella s.p.a., Milano 23 Settembre 2005 1-

Mercedes-Benz Classe C W 203

Malfunzionamento del tettuccio scorrevole elettrico.

Se su questi veicoli viene segnalato il malfunzionamento del tettuccio scorrevole elettrico, la causa potrebbe essere l'unità di comando tetto, che perde i dati memorizzati per un errore del software.

Azionando il tettuccio scorrevole, questo si muove solo a scatti. Per eliminare l'inconveniente è necessario sostituire l'unità di comando tetto. La sostituzione del motorino del tettuccio non è necessaria e non elimina neanche il problema.

Nota:

Ordinando la nuova unità di comando tetto, assicurarsi che il colore sia corretto.

