



## **Classe E Mercedes Benz (W210)**

### **Tutti i modelli**

### **Con motore: 290 / 300 D turbo**

### **200 / 220 CDI**

#### **Mancata accensione della spia di preriscaldamento e/o accensione occasionale durante la marcia.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia di preriscaldamento non si accende e/o si accende occasionalmente durante la marcia, è possibile che lo stadio di comando delle candele sia difettoso. Nella memoria guasti della centralina motore può essere memorizzato il codice di guasto P1482. Per eliminare il guasto, è necessario sostituire lo stadio di comando delle candele.

Infine si deve cancellare la memoria guasti e controllare che l'impianto di preriscaldamento sia perfettamente funzionante.