



Nissan Terrano II tutti i veicoli con VIN VSKxxxR20U 0277801-0325004

Cattivo regime del minimo

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un trasduttore dell'acceleratore difettoso.

Possono essere segnalate anche una difficoltà a prendere giri in accelerazione e l'accensione della spia motore.

In questo caso, sostituire il trasduttore dell'acceleratore.