



## **Opel Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B con motore: C18XE, C18XEL, X20XEV**

### **Accensione della spia motore e codice di guasto P0340 nella centralina.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore si accende e il codice di guasto P0340 viene memorizzato nella centralina (fascio cavi del sensore posizione alberi a camme), la causa può essere un collegamento difettoso tra il sensore albero a camme e il connettore.

Per eliminare il guasto sostituire il sensore albero a camme e il connettore.

Il codice articolo Hella per il kit di riparazione (sensore e connettore) è [6PU 009 121-311](#).

