



Opel Corsa-C Tutti i modelli dalla data di costruzione 2000

Guasto all'impianto lavalunotto e parabrezza

Se su questi veicoli viene segnalato che l'impianto lavalunotto e parabrezza non funziona, la causa potrebbe essere una centralina carrozzeria (Body Control Module) difettosa.

Per diagnosticare il guasto si deve leggere la memoria guasti con un dispositivo diagnostico adatto e verificare il funzionamento dell'impianto lavacrystalli mediante il controllo dei componenti.

Per eliminare il guasto è necessario sostituire la centralina della carrozzeria, che si trova nella scatola portafusibili e relè nel vano motore.