



Opel Corsa B Dalla data di costruzione 1995 Con codice motore X12SZ

Interruzione della regolazione tramite sonda lambda

Sui modelli Opel Corsa B con codice motore X12SZ dalla data di costruzione 1995 può verificarsi un'interruzione della regolazione tramite sonda lambda.

Con un'interrogazione della memoria guasti si riscontra che non è stata effettuata alcuna registrazione nella memoria guasti.

La causa potrebbe essere un cavo di massa di dimensioni troppo piccole sulla testata.

In tal caso si deve controllare il collegamento a massa centrale sulla testata ed eventualmente sostituire il cavo di massa.