



Opel Insignia Data di costruzione: 2010 - 2011

La spia motore si accende

Codice di guasto: C1221, C1222, C1223, C1224

Equivalente a: Sensori numero giri - Segnale di ingresso uguale a 0.

Se i codici di guasto compaiono in combinazione con la suddetta problematica, una possibile causa è un software difettoso della centralina.

Il costruttore ritiene che per eliminare l'inconveniente si debba programmare la centralina motore con un software modificato e migliorato.

L'aggiornamento del software può essere effettuato esclusivamente da un concessionario autorizzato.