



Opel Meriva B Data di costruzione: a partire da 2010

Il finestrino si apre in modo indipendente

Sul suddetto veicolo è possibile che un finestrino si apra in modo indipendente quando si apre una portiera o il portellone posteriore.

La causa può essere un software difettoso delle centraline carrozzeria.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Il costruttore ritiene che per eliminare l'inconveniente si debba programmare la centralina carrozzeria con un software modificato e migliorato.

L'aggiornamento del software può essere effettuato esclusivamente da un concessionario autorizzato.