



Opel Vectra-C Model Year da 2002 a 05.2003 Tutti i veicoli

La spia ABS si accende

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un cattivo contatto.

Oltre a quanto detto in precedenza può essere segnalato che il motore non parte o che gli strumenti nel cockpit non visualizzano in modo corretto (indicazioni oscillanti).

In questo caso controllare la connessione tra il connettore multipolare del fascio cavi e la centralina ABS. A causa di danni (pin di contatto storti, dilatati, ecc.) si possono verificare i guasti citati.

Per la riparazione, il costruttore offre un kit di riparazione.