



Opel Vivaro Model Year: 2007 - 2008

Malfunzionamento dell'elettronica motore

Su questi veicoli è possibile che un fascio cavi danneggiato del motore provochi dei malfunzionamenti.

Il fascio cavi del motore può sfregare contro la carcassa in plastica del condotto di sovralimentazione e danneggiarsi. Questo può causare diversi malfunzionamenti dell'elettronica motore.

Possono essere interessati i seguenti n. di telaio:

- da 7 V 600002 a 8 V 627360
- da 7 Y 719579 a 8 Y 725130

Per rimediare a questo inconveniente controllare, riparare e riposizionare il fascio cavi.

Tenete conto di questa informazione in caso di segnalazioni relative a malfunzionamenti/ codici di guasto dell'elettronica motore.