



Renault

Twingo

Data di costruzione:

maggio 2008 - novembre 2008

Spia di allarme ABS non funzionante

Su questi veicoli è possibile che la spia di allarme ABS si guasti.

Un malfunzionamento nel quadro strumenti può far sì che il guasto non venga segnalato nel sistema ABS. Anche durante il test autodiagnostico, dopo l'accensione del quadro, la spia ABS non si accende.

Possono essere interessati i veicoli costruiti tra il 26.5.2008 e il 12.11.2008.

Il costruttore del veicolo si è già occupato dell problema e, nel quadro di un'azione di richiamo, ha provveduto a controllare i veicoli ed eventualmente a sostituire i quadri strumenti.

Ovviamente, per diversi motivi non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questa informazione in caso di lavori di manutenzione sui suddetti veicoli.