



Skoda Fabia

Codice motore AUB

Data di costruzione 2000 - 2004

Funzionamento a strappi in caso di accelerazione a circa 1.800 giri/min

Se si riceve questo tipo di reclamo dal cliente, eventualmente anche con funzionamento a strappi crescente in base all'accelerazione, in certi casi è possibile che l'interrogazione della memoria guasti non offra alcuna soluzione poiché non vi è alcun codice di guasto registrato.

La causa può essere una bobina di accensione difettosa, individuabile tuttavia solo mediante un oscilloscopio, che deve essere sostituita.