



## **Skoda Octavia 1.8 T Model Year 2001-2003**

### **Cattivo funzionamento del motore, funzionamento a strappi all'avviamento e scarsa potenza**

Se vengono segnalati questi problemi, una possibile causa è una bobina di accensione difettosa.

A causa di questo difetto un cilindro può danneggiarsi, problema che il conducente può riconoscere anche mediante l'accensione della spia motore.

In questo caso sostituire la bobina di accensione.