



## Toyota

### IQ

**Motore: diesel da 1,4 litri**

**Anni di costruzione: 10/2008-09/2010**

**N. telaio: J000115-J003875**

### Formazione di fumi

Nei veicoli succitati possono svilupparsi dei fumi durante la marcia.

È possibile che nell'intercooler si accumuli dell'olio motore e che esso si riversi nella camera di combustione portando alla formazione di fumi durante il funzionamento.

La causa del fenomeno succitato può essere rintracciata in un difetto della pompa di depressione, del turbocompressore e/o del software.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Partiamo tuttavia dal presupposto che non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono dunque autorizzati a recarsi presso la propria officina convenzionata per eseguire un aggiornamento del software.

L'officina provvederà inoltre a verificare la tenuta del turbocompressore e della pompa di depressione e a sostituire eventuali componenti difettosi.