



Toyota Prius Anni di costruzione: a partire dal 2009

Sovraccarico dell'elettronica di controllo per la trazione di veicoli ibridi

Nei veicoli succitati una serie di forti accelerazioni può causare l'attivazione della modalità di sicurezza.

Una serie di manovre di accelerazione troppo forti può causare il sovraccarico dell'elettronica di controllo per veicoli ibridi e l'avvio della modalità di sicurezza.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli in merito alla presente operazione di assistenza.

Partiamo tuttavia dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono dunque autorizzati a recarsi presso un'officina specializzata per richiedere un aggiornamento del software.