



Volvo

S60

Motore: a cinque cilindri

Data di costruzione: 22.06.2010-14.05.2012

Sensore della pressione dell'olio difettoso

Nei veicoli succitati non viene emesso alcun segnale di allarme quando il livello dell'olio è troppo basso, probabilmente a causa di un difetto del sensore della pressione dell'olio.

Se il livello dell'olio è troppo basso, il motore può spegnersi improvvisamente anche in fase di marcia aumentando notevolmente il rischio di incidente.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati.

Partiamo tuttavia dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono dunque autorizzati a recarsi presso un'officina specializzata per richiedere un aggiornamento del software.