



## **Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 e CX70 Anni di costruzione: 2011-2015**

### **Disinserimento involontario del freno di stazionamento**

Nei veicoli succitati il freno di stazionamento elettronico si disinserisce involontariamente dopo l'avvio del motore e l'inserimento di una marcia.

Il problema è riscontrabile nei veicoli con sistema Start/Stop e cambio manuale.

La causa può essere attribuita a un difetto del software.

#### **Rimedio:**

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati.

Partiamo tuttavia dal presupposto che non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

#### **Suggerimento per la riparazione:**

L'aggiornamento del software della centralina può essere effettuato soltanto da un concessionario autorizzato.