



VW
Crafter
Model Year: 2011
Con batteria supplementare

La batteria supplementare non viene caricata

Su questi veicoli, una codifica difettosa della centralina della rete di bordo può far sì che la batteria supplementare non venga caricata.

Per rimediare a questo inconveniente si deve ricodificare la centralina della rete di bordo.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Ovviamente, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questa informazione in caso di segnalazioni relative al mancato caricamento della batteria supplementare.