



## ***Tutti i modelli VW con impianto di iniezione Bosch-Motronic***

### **Oscillazioni / Regime del minimo troppo alto**

Dato che in caso di batteria scollegata o scarica la centralina Motronic perde i valori memorizzati, è possibile che nei suddetti veicoli si verifichino oscillazioni del motore al minimo o si arrivi ad un regime del minimo troppo alto.

Per evitare o eliminare questo inconveniente, dopo aver sostituito o caricato la batteria, procedere nel modo seguente:

1. Attivare l'accensione per almeno 15 secondi
2. Disinserire l'accensione
3. A questo punto avviare il motore