



## **VW**

### **Passat**

#### **Data di costruzione 2004 e 2005**

#### **1.6 e 2.0 FSI**

#### **Malfunzionamenti del motore**

#### **Malfunzionamenti della centralina motore**

Sui veicoli con motore FSI è possibile che dell'acqua penetri nella centralina motore a causa di una sigillatura insufficiente. I malfunzionamenti della centralina motore che ne derivano possono portare a un guasto totale (il veicolo rimane fermo). I dispositivi interessati devono essere controllati e, se necessario, sostituiti.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e, se necessario, si sostituiscono le centraline motore.

Ovviamente, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative a malfunzionamenti della centralina motore.

**B  
o  
l  
l  
e  
t  
t  
i  
n  
o  
  
i  
n  
f  
o  
r  
m  
a  
t  
i  
v  
o**