



## **VW Polo (Tipo 6N2)**

### **L'illuminazione del lettore CD sfarfalla.**

Se su questi veicoli viene segnalato che l'illuminazione del lettore CD inizia a sfarfallare con alcune regolazioni dell'illuminazione quadro strumenti, una possibile causa è un errore di software nel lettore CD.

Se si verifica l'inconveniente e ne viene interessata solo l'illuminazione del lettore CD, si può escludere come causa un guasto nella regolazione dell'illuminazione quadro strumenti.

Per eliminare il guasto, sostituire il lettore CD.