



Audi Cabriolet Anni di costruzione: 2003-2004 Con proiettori allo xeno

Potenza luminosa insufficiente

Nei veicoli succitati la potenza luminosa dei proiettori principali risulta ridotta e insufficiente.

In questo caso la causa del problema è da rintracciarsi in un difetto del rivestimento dei riflettori dei proiettori.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I riflettori difettosi dei proiettori dei veicoli interessati possono essere sostituiti presso un'officina specializzata.