



## **Citroen Berlingo Data di costruzione 2002-2008**

### **Guasto della luce anabbagliante**

Beleuchtung Elektrik Elektronik Thema Management Verkaufs Unterstützung Technischer Service **Unsere Ideen, Ihr Erfolg.**

Fusibili e materiale d'installazione

L'assortimento attuale



Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un fascio cavi logorato. Inoltre potrebbero verificarsi altri guasti/malfunzionamenti elettrici. Il fascio cavi parte dalla scatola portafusibili nel vano motore (davanti a sinistra), attraversa un'apertura di passaggio nel passaruota e giunge ai proiettori. Mancando una protezione per i cavi in corrispondenza di questa apertura, il fascio cavi si logora a causa delle vibrazioni. Questa condizione porta ai suddetti guasti. In questo caso si devono riparare i punti danneggiati sul cavo. Proteggere infine il fascio cavi nella zona dell'apertura di passaggio con un tubo corrugato, per evitare nuovi punti di sfregamento. Qui di seguito è riportata una



panoramica di tubi corrugati. Per informazioni dettagliate sul materiale d'installazione consultare la brochure Hella con numero d'ordine 9Z2 999 029-115.

4.4 Tubi corrugati	Diametro nominale	Diametro interno	Diametro esterno	Materiale	Contenuto in pezzi	Numero d'ordine	Confezione in pezzi
Tubi corrugati tagliati	7,5	6,7	10	PP	50	▶ 8JR 177 882-002	50
	10	9,9	13	PP	50	▶ 8JR 177 882-012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	▶ 8JR 177 882-022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	▶ 8JR 177 882-042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-052	50
	37	36	42,4	PP	25	▶ 8JR 177 882-062	25