



Ford

Focus

Tutti i modelli dal 1999 al 2001

L'interruttore degli indicatori di direzione non ritorna automaticamente in posizione.

Se su questi veicoli viene segnalato che l'interruttore degli indicatori di direzione non ritorna automaticamente in posizione dopo il lampeggio, la causa potrebbe essere una camma di ritorno rotta sul gruppo molla a spirale dell'airbag.

Per eliminare il guasto, sostituire la molla a spirale e montare un anello distanziale.