



Honda Civic

Data di costruzione dal 02.2001 al 12.2006

Tutti i veicoli

Rumori provenienti dai proiettori

Questo problema può essere originato da un servomotore per la regolazione assetto fari difettoso.

Se vi è un difetto a livello di motore, questa condizione è segnalata dalla presenza di un ronzio quando l'accensione è inserita. In alcuni casi si arriva anche a scricchiolii, crepitii e rumori di sferragliamento.

In tal caso è necessario sostituire il servomotore.