



Mercedes Benz Classe V (tipo 638) Tutti i modelli

Infiltrazione di acqua nei fanali posteriori.

Se su questi veicoli viene segnalata l'infiltrazione di acqua nella zona posteriore del veicolo, una possibile causa è un fascio cavi pizzicato nei fanali posteriori.

Per eliminare il guasto, smontare il fanale posteriore interessato e posizionare correttamente il fascio cavi.

Per garantire una perfetta tenuta del fanale posteriore, inserire una nuova guarnizione prima del montaggio.