



Mercedes Benz

Vito 2

Tipo : 639

Data di costruzione: a partire dal 2003

Tutti i modelli

**Funzionamento difettoso: tergilunotto
Impianto lavalunotto
Lunotto termico**

Se su questo modello vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, una possibile causa è la presenza di corrosione sul relè multifunzione.

Una possibile causa di ciò è l'infiltrazione di acqua nella zona del fanale posteriore sinistro. In questo caso si deve controllare il relè montato sotto il fanale ed eventualmente sostituirlo.

Infine controllare le superfici di tenuta del fanale posteriore e, se necessario, sigillarle ulteriormente.