



Mercedes W124, W129, W140, W202 Con luce di marcia diurna di serie

La luce di marcia diurna non si spigne

Se su questi veicoli, dopo aver spento il motore, la luce di marcia diurna non si spegne, la causa può essere un difetto della centralina della luce di marcia diurna.

A questo problema sono interessati in particolare i veicoli con i seguenti numeri di telaio:

WDB 124 XXX X C da 179243 a 187935

WDB 124 XXX X F da 303037 a 304985

WDB 129 XXX X F da 109653 a 110888

WDB 140 XXX X A da 221306 a 225967

WDB 202 XXX X F da 149781 a 161884