



**Opel Corsa-B, anno di costr. fino 1993**  
**Tigra, anno di costr. fino 1995**  
**Astra-F, anno di costr. fino 1992**  
**Vectra-B, anno di costr. fino 1996**  
**Calibra, anno di costr. fino 1990**  
**Omega-B, anno di costr. fino 1994**

**La leva dell'indicatore di direzione non ritorna automaticamente nella posizione d'origine.**

La causa del mancato ritorno in posizione d'origine "off" della leva dell'indicatore di direzione può essere la seguente :

La leva non è installata correttamente o è inserita solo su uno dei due lati del piantone sterzo.

Per risolvere il problema non è necessaria una nuova leva ma è sufficiente rimuovere la copertura del piantone sterzo ed inserire correttamente la leva dell'indicatore di direzione.

