



VW Sharan

Tutti i veicoli dalla data di costruzione 02.2001 e n. telaio 7 M1 Y 052 861

Proiettori opachi

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere l'evaporazione di vernice.

Talvolta le temperature elevate all'interno del proiettore fanno sì che la vernice si stacchi dai diaframmi depositandosi come strato "lattescente" nel terzo superiore del proiettore.

Questa condizione si presenta soprattutto se si percorrono grandi distanze in cui i proiettori vengono utilizzati per diverse ore di seguito.

In questo caso è necessario sostituire il proiettore.