



Alfa Romeo 147 alle modellen

Onjuiste indicatie brandstofmeter

Wanneer bij deze auto's wordt getankt terwijl het contact is ingeschakeld, is het mogelijk dat de tankinhoud onjuist wordt weergegeven. Dit wordt veroorzaakt door de systeemsturing van de tankdetector. Er is in dit geval geen sprake van een technisch defect, waardoor een onderdeel zou moeten worden vervangen.

Deze aanwijzing is niet opgenomen in het handboek van het voertuig, maar wordt door de fabrikant toegevoegd. Om problemen te voorkomen kunt u de klant op deze bijzonderheid attenderen, en aangeven dat bij het tanken met dit type auto het contact altijd moet zijn uitgeschakeld.

Flits-info

