



## **Audi A2**

### **Alle auto's met 1.4 L motor**

#### **Controlelampje dynamo licht op**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de regelaar van de dynamo. Onder bepaalde omstandigheden kan de Poly-V-Belt statische worden geladen. Hierdoor kan het controlelampje ten onrechte oplichten. In dit geval dient u de dynamoregelaar te vervangen (Hella-nr.: 5DR 009 728-001).