



## **BMW E 36**

### **Met motor M 52 gebouwd tot 06/1997**

#### **Tikkend geluid in het interieur.**

Wanneer bij dit type auto binnenin de auto een tikkend geluid hoorbaar is, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de tankontluchtungsklep. De klep is links vooraan op de veerpoothouder gemonteerd. Door de overbrenging van mechanische trillingen is het tikkende geluid dat ontstaat wanneer de klep functioneert, in het voertuiginterieur hoorbaar.

Om het geluid te elimineren moet de montagelocatie van de tankontluchtungsklep worden verplaatst van de veerpoothouder naar de inlaatpijp. Met een ombouwset wordt de klep aangebracht op de inlaatpijp.

Flits-info