



## **BMW E39 Bouwjaar voor 02/1996**

### **Het combi-instrument valt sporadisch uit.**

Indien bij dit voertuig de klacht geuit wordt dat het combi-instrument sporadisch uitvalt dan is een mogelijke oorzaak een slechte massaverbinding. Om de storing te verhelpen moet de spanningsverzorging en de massaverbinding gecontroleerd worden. Er zijn fouten aan de massaverbinding voor het combi-instrument opgetreden. Het massapunt in kwestie bevindt zich op de bodem van voren rechts in de voetruimte (foto).

