



BMW

E36 met motor M51 (325tds)

E38 met motor M51 (725tds)

E39 met motor M51 (525tds)

Vanaf bouwjaar 01.1996

Motor heeft geen vermogen na deceleratie.

Wanneer de motor van deze auto's na het decelereren en bij toerentallen onder 2000 1/min geen vermogen heeft, ligt dit mogelijk aan een losse onderdrukslang.

Het gaat hier om de onderdrukslang tussen drukomvormer en uitlaatgasrecirculatieklep. De onderdrukslang is in dit geval niet op de uitlaatgasrecirculatieklep aangesloten. Om dit probleem op te lossen, dient u de onderdrukslang op de klep aan te sluiten en te voorkomen dat de slang opnieuw kan losraken.

Flits-info

