



Daewoo Nubira (J190) **Bouwjaar: 1999-2001**

Kortsluitingsgevaar van de accukabel

Bij de bovengenoemde voertuigen kan de accukabelboom langs de bevestigingsklem van de koelerslang schuren en hierdoor kortsluiting veroorzaken. De kabelboom moet worden gecontroleerd op schuurplekken en indien nodig opnieuw worden geïsoleerd. De kabelboom moet zo worden gelegd en bevestigd, dat contact met de bevestigingsklem van de koelerslang niet mogelijk is. De slangklem moet om deze reden eventueel worden gedraaid.