



Fiat ***Punto 176*** ***Alle***

Stekkercontact van achterlicht verbrand / gecorrodeerd Achterlichten of knipperlichten aan achterzijde werken niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de achterlichten en/of de knipperlichten aan de achterzijde niet werken.

Als de desbetreffende lampen in orde zijn, moeten de elektrische contacten en de stekkercontacten op schroei plekken en corrosie gecontroleerd worden.

Schroei plekken (zie afbeelding) worden meestal door een loszittend contact veroorzaakt (onvoldoende aandrukkracht op de contacten).

Reinig de contacten en buig ze indien nodig wat bij om het probleem op te lossen. Vervang eventueel de stekkers.

