



Mercedes-Benz E-klasse (W 210) Voertuigen met versnellingsbak

Geluiden uit het bereik van de cardanastunnel.

Wanneer bij deze voertuigen kritiek wordt geuit over het feit dat uit het bereik van de cardanastunnel bromgeluiden te horen zijn, is een mogelijke oorzaak het trillen van de schakelstangen. In bepaalde toerentalbereiken of rijtoestanden kunnen de schakelstangen zo sterk trillen, dat het tot de vorming van de betreffende bromgeluiden komt. Om de fout te verhelpen, moeten aan de verbinding tussen schakeltussenhefboom en schakelstangen bijkomende veeringen ingebouwd worden.

Flits-info

