



## **Opel** **Vectra-B bouwjaar 1999 – 2001** **Omega-B bouwjaar 1999 – 2001**

### **Antidiefstalfunctie van centrale vergrendeling schakelt niet in.**

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de antidiefstalfunctie van de centrale vergrendeling niet inschakelt, ligt dit mogelijk aan een defecte of gecorrodeerde deurcontactschakelaar in het portier aan de bestuurderskant. Om dit probleem op te lossen moet het bestuurdersportier op corrosie en schade worden gecontroleerd. Zijn er geen storingen vast te stellen, dan dient de werking van de deurcontactschakelaar te worden gecontroleerd en de deurcontactschakelaar indien nodig te worden vervangen. Als de deurcontactschakelaar goed functioneert, kan het nodig zijn de regeleenheid van de centrale vergrendeling/diefstalalarm te vervangen. In dit geval dienen de nieuwe regeleenheid en de sleutels opnieuw te worden geprogrammeerd.

**Infoflits**