



## ***Opel Vectra B model 1996-1997*** ***Onjuiste indicatie brandstofmeter***

### **Brandstofmeter geeft maar 50 liter aan, terwijl de tank vol is**

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een vastzittende sensor voor het brandstofpeil: de vlotter blijft hangen aan de toevoerkabel.

Als dit het geval is, moet de vlotterunit worden verwijderd en moet de toevoerkabel zo worden gelegd dat de vlotterunit er geen last meer van heeft.

**Flits-info**