



## **Peugeot 206** **Met 1,4 ltr. en 1,6 ltr. benzinemotor of** **1,9 ltr. en 2,0 ltr. dieselmotor**

### **Rookontwikkeling in combi- instrument, uitval van elektrische componenten, kortsluitingen.**

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door een defecte massakabel in de motorruimte.

Het gaat hier om de massakabel tussen de accu en de versnellingsbak. De kabelschoen aan de versnellingsbak breekt. Om dit probleem op te lossen, dient u de massakabel te repareren en spanningsvrij te leggen om nieuwe beschadiging te voorkomen. Uitgevallen of door kortsluiting beschadigde componenten moeten worden vervangen.

**Flits-info**

