



FLITS-INFO

Land Rover

Range Rover Sport V6

Bouwjaar: 2012

Chassisnummers: LW000016 tot en met -323768

Contact tussen de DRS-leiding en de pluskabel van de accu

Bij het bovengenoemde voertuig kan contact tussen de DRS-leiding (Dynamic Response System) en de pluskabel van de accu optreden.

Door constant contact tussen de beide leidingen kunnen beschadigingen aan de kabelisolaties optreden. De DRS-leiding kan warm worden bij contact met de pluskabel van de accu. Hierdoor kan schade aan de elektronische componenten optreden.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend.

De leidingen worden in de vakgarage op schuurplekken onderzocht en zo nodig vervangen. Bij de betrokken voertuigen wordt een extra clip aangebracht, die voor voldoende afstand tussen de leidingen zorgt.